

## 【乗用車】

[A604102]

### 2. 車両状態設定事項

- (1) この車は国産乗用車で、クラス区分はIVクラスとする。
- (2) この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ・アルミホイール付きオートマチックミッション車の価格である。
- (3) この車の自賠責保険期間は、令和3年3月11日～令和5年3月11日である。
- (4) この車の走行キロ数は、43,503kmである。
- (5) 新車時からの保証書・整備手帳・取扱説明書が3点とも備え付けられている。
- (6) 定期点検整備記録簿により、次の通り法定2年点検整備を受けていることを確認した。  
定期点検実施年月日 令和3年3月6日 点検時走行キロ数 30,708km
- (7) 室内はルームクリーニングを必要とする汚れはあるが、他には減点する箇所はなかった。
- (8) オプションで、サンルーフ(電動式)が装備されている。
- (9) オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(メモリー)とバックカメラ(1個)が装備されている。
- (10) 車両は全体的にみがきを必要とする汚れがある。
- (11) 右フロントドアに、1cm以上カードサイズ未満の凹みがある。
- (12) ボンネットに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷がある。
- (13) フロントバンパ(一本もの)の左コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満のすり傷がある。
- (14) フロントガラス(カラーガラスで被害軽減ブレーキカメラ付)に、飛石による小傷が2個ある。
- (15) 左フロントドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- (16) 右リヤコンビネーションランプが割れており、Assy交換を要する。
- (17) リヤエンドパネルからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる修理跡がある。
- (18) 右リヤフェンダに、カードサイズ以上A4サイズ未満の大きさの凹みと、A4サイズ以上の塗装を要する線傷が離れた所にある。
- (19) ルーフパネルに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- (20) 右フロントドライブシャフトのブーツが1カ所切れており、ブーツ交換を要する。
- (21) 正規のタイヤ(175/65R15 84H)が装着されており、残り溝は次の通りである。  
前 (左) 7mm (右) 5mm  
後 (左) 4mm (右) 3mm  
(スペアタイヤ) 応急用を確認。
- (22) 左フロントアルミホイールに、うすいすり傷がある。

以上