

## 2. 車両状態設定事項

- (1) この車は国産乗用車で、クラス区分はIクラスとする。
- (2) この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ・アルミホイール付きオートマチックミッション車の価格である。
- (3) この車の走行キロ数は、62,842kmである。
- (4) 保証書、整備手帳は備え付けられていたが、取扱説明書の確認はできなかった。
- (5) 定期点検整備記録簿により、次の通り法定1年点検整備を受けていることを確認した。  
定期点検実施年月日 令和2年4月15日 点検時走行キロ数 57,429km
- (6) 室内はルームクリーニングを必要とする汚れはあるが、他には減点する箇所はなかった。
- (7) オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(HDD)とフロントカメラ1個、バックカメラ1個が装備されている。
- (8) バッテリー(1個)の機能が低下しており、交換を要する。
- (9) 車両は全体的にみがきを必要とする汚れがある。
- (10) 右フロントドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷が離れて2カ所ある。
- (11) 右電動ドアミラー(ウインカー付、電動格納式)のカバー部に塗装修理が可能な3cmの線傷がある。
- (12) フロントバンパ(一本もの)の左コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- (13) 左フロントフェンダに、1cm以上カードサイズ未満の凹みが離れて3カ所ある。
- (14) フロントガラス(カラー・被害軽減ブレーキカメラ付)に、爪の引っかかるワイパー傷がある。
- (15) 左リヤドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷と、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みが離れてある。
- (16) ルーフに、A4サイズ以上の塗装を要する線傷がある。
- (17) リヤエンドパネルからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる板金修理跡がある。
- (18) 右リヤフェンダに、1cm以上カードサイズ未満の塗装を要する線傷が離れて2カ所ある。
- (19) ステアリングギヤボックスよりオイルがもれており、修理を要する。
- (20) 正規のタイヤ(215/60R16 95H)が装着されており、残り溝は次の通りである。

前	(左)	5mm	(右)	4mm	
後	(左)	8mm	(右)	7mm	(スペアタイヤ) 応急用を確認。
- (21) 右リヤのアルミホイールにうすいすり傷がある。

以上