

# 【乗用車】

令和 2年12月

## カーチェクシートの記入要領

[A609102]

支所名	受験番号	氏名
支所		

- この実技問題は、加減点基準を使用し、実車を想定して行方上査定です。
- 下記の自動車検査証写(架空のもの)と、車両状態を表した設問に従って、カーチェクシートを仕上げなさい。
- 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
- 加減点の点数は、加減点基準取載の数値を使用して解答しなさい。
- 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点を1,000円として計算しなさい。
- 査定年月日は、令和2年12月9日としなさい。

### 1. 自動車検査証写

東京運輸支局長

令和1年5月8日

### 自動車検査証

自動車検査番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用	車体の形状	
品川300て7337	平成28年5月12日	平成28年5月	普通乗用車	乗用	乗用	箱型	
車名	乗車定員	長さ	幅	高さ	前後軸重	前後軸重	後軸軸重
ハイブサ	5人	470cm	171cm	139cm	790kg	-kg	630kg
型式	原動機の型式	総排気量又は定格出力	燃料の種類	型式指定番号	類別区分番号		
JA300-131566	ABC-JA300	3JM	2.49L	ガソリン	07028		
所有者の氏名又は名称	〇〇自動車販売						
所有者の住所	東京都港区新橋△丁目△-△						
使用者の氏名又は名称	査定太郎						
使用者の住所	東京都港区新橋△丁目△						
使用の本拠の位置	* * *						
有効期間の満了する日	令和3年5月11日						自賠責保険
備考	〔品川〕継続検査 〔走行距離計表示値〕16,100km(令和1年5月8日) 以下余白						保険期間 令和1年5月12日から 令和3年5月12日まで

## カーチェクシートの記入要領

### 2. 車両状態設定事項

- この車は国産乗用車で、クラス区分はⅡクラスとする。
- この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ・アルミホイール付きオートマチックミッション車の価格である。
- この車の走行キロ数は、24,695kmである。
- 保証書、整備手帳は備え付けられていたが、取扱説明書が欠品していた。
- 定期点検整備記録簿により、次の通り法定1年点検整備を受けていることを確認した。  
定期点検実施年月日 令和2年5月5日 点検時走行キロ数 21,552km
- 室内はルームクリーニングを必要とする汚れはあるが、他には減点する箇所はなかった。
- オプションで、サンルーフ(電動式)が装備されている。
- オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(HDD)とフロントカメラ1個、バックカメラ1個が装備されている。
- 車面は全体的にみかきを必要とする汚れがある。
- 右電動ドアミラー(ウインカー付、電動格納式)の反射鏡部が割れており、交換を要する。
- 右フロントフェンダに、A4サイズ以上パネル総面積の1/2未満の大きさの凹みがある。
- 右プロジェクターヘッドランプのレンズが割れており、Assy交換を要する。
- フロントバンパ(一本もの)の左コーナー部に、A4サイズ以上の塗装を要するすり傷がある。
- ボンネットに、1cm以上カードサイズ未満の凹みが離れた所に2個ある。
- フロントガラス(カラー、被害軽減ブレーキカメラ無)の助手席側に爪の引っかかからないうすいワイパー傷がある。
- 左フロントドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷がある。
- 左リヤドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みと、A4サイズ以上の塗装を要する線傷が離れてある。
- 右リヤフェンダからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる修理跡がある。
- ルーフに、A4サイズ以上の退色がある。
- エンジンのオイルパンパッキンよりオイルがもれており、オイルパンパッキンの交換を要する。
- 正規のタイヤ(215/55 R 16 89V)が装着されており、残り溝は次の通りである。  
前 (左) 3mm (右) 1mm  
後 (左) 7mm (右) 5mm  
(スペアタイヤ) 応急用を確認。

以上