

カーチェックシートの記入要領

[T211202]

支 所 名	受験番号	氏 名
支所		

- この実技問題は、加減点基準を使用し、実車を想定して行う机上査定です。
- 下記の自動車検査証写(架空のもの)と、車両状態を表した設問に従って、カーチェックシートを仕上げなさい。
- 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
- 加減点の点数は、加減点基準収載の数値を使用して解答なさい。
- 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点を1,000円として計算なさい。
- 査定年月日は、令和 3年 12月 8日としなさい。

2. 車両状態設定事項

- この車は国産貨物車で、クラス区分はⅢクラスとする。
- この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席エアバッグ付きオートマチックミッション車の価格である。
- この車の自賠責保険期間は、令和 3年 6月 2日～令和 4年 6月 2日である。
- この車の走行キロ数は、73,216kmである。
- 新車時からの保証書、整備手帳は備え付けられていたが、取扱説明書の確認はできなかった。
- 定期点検整備記録簿により、次の通り法定12ヵ月点検整備を受けている事を確認した。  
定期点検実施年月日 令和 3年 5月 27日 点検時走行キロ数 62,618km
- 室内はルームクリーニングを必要とする汚れがある。
- 運転席シート(クッション)に1cm未満の破れが1カ所ある。
- オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(メモリ)が装備されている。
- トランスミッションのパッキンからオイルがもれている。
- 右ドアガラスに、カードサイズ以上の線傷がある。
- フロントバンパ(1本もの)の右コーナー部に、1cm以上カードサイズ未満の塗装を要するすり傷がある。
- バッテリー(1個)の機能が低下しており、交換を要する。
- フロントパネルに、A4以上パネル総面積の1/2未満の凹みがある。
- 左トラック用ミラーの反射鏡部が割れている。
- 荷台ガードフレーム(鳥居)に修理を必要としない曲がりがある。
- 左右のサイドゲートに、A4サイズ以上の大きさの文字書きがある。
- 標準外架装で、荷台フロアの四隅に水抜き穴がある。
- 右テールランプが割れており、Assy交換を要する。
- 右リヤショックアブソーバからオイルがもれており、交換を要する。
- 正規のタイヤが装着されており、サイズ、残り溝は次の通りである。  
前 (左) 4mm (右) 3mm 195/75 R 15 107/105 L  
後 (左) 6mm (右) 5mm 195/75 R 15 107/105 L  
スペアタイヤ 2mm

1. 自動車検査証写

令和 3年 5月 28日

東京運輸支局長

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用	車 体 の 形 状			
品川400み1635	平成 29年6月2日	平成 29年6月	小型	貨物	自家用	キャブオーバ			
車 名			乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量			
ヒカリ			3人	1500 kg	1690 kg	3355 kg			
車 台 番 号			長 さ	幅	高 さ	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
JA200-182650			440 cm	169 cm	196 cm	1050 kg	- kg	- kg	640 kg
型 式	原 動 機 の 型 式	総排気量又は定格出力		燃 料 の 種 類		型式指定番号	類別区分番号		
EFG-JA200	S	3.10 L		軽油		10281	0033		
所有者の氏名又は名称	〇〇自動車販売								
所有者の住所	東京都港区西新橋△丁目△-△								
使用者の氏名又は名称	査定太郎								
使用者の住所	東京都港区西新橋△丁目△								
使用の本拠の位置	* * *								
有効期間の満了する日	令和 4年6月1日								
備 考	〔品川〕 継続検査 〔走行距離計表示値〕 62,600km (令和 3年 5月28日) 以下余白								