

【乗用車】

実技(机上査定)練習問題〔小型乗用車〕

[A600202]

		氏 名

- この実技問題は、加減点基準を使用し、実車を想定して行う机上査定です。
- 下記の自動車検査証写(架空のもの)と、車両状態を表した設問に従って、カーチェックシート(解答用紙)を仕上げなさい。
- 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
- 加減点の点数は、加減点基準収載の数値を使用して解答なさい。
- 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点を1,000円として計算なさい。
- 査定年月日は、令和 3年 6月 20日としなさい。

2. 車両状態設定事項

- この車は国産乗用車で、クラス区分はⅡクラスとする。
- この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ・アルミホイール付きオートマチックミッション車の価格である。
- この車の自賠責保険期間は、令和 2年 3月 11日～令和 4年 3月 11日である。
- この車の走行キロ数は、31,855kmである。
- 保証書、整備手帳は備え付けられていたが、取扱説明書が欠品していた。
- 定期点検整備記録簿により、次の通り法定 2年点検整備を受けていることを確認した。
定期点検実施年月日 令和 2年 3月 5日 点検時走行キロ数 27,696km
- 室内は、ルームクリーニングを必要とする汚れがある。
- 内装は、ルームクリーニング以外に減点する箇所はない。
- オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(HDD)とフロントカメラ1個、バックカメラ1個が装備されている。
- 車両は全体的にみがきを必要とする汚れがある。
- 右電動ドアミラー(ウインカー付で電動格納式)のカバー部に塗装修理可能な 5cmの線傷がある。
- フロントバンパ(一本もの)の右コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- 右フロントフェンダに、A4サイズ以上パネル総面積の1/2未満の大きさの凹みがある。
- フロントガラス(カラーガラスで被害軽減ブレーキカメラ付)の助手席側に爪の引っかからないうすいワイパー傷がある。
- 左リヤドアに、1cm以上カードサイズ未満の凹み(1個)と、A4サイズ以上の塗装を要する線傷が離れた所にある。
- リヤエンドパネルからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる修理跡がある。
- 右リヤショックアブソーバ(1本)よりオイルもれがもれており、ショックアブソーバの交換を要する。
- 正規のタイヤ(215/55 R 16 89V)が装着されており、残り溝は次の通りである。
前 (左) 7mm (右) 6mm
後 (左) 7mm (右) 4mm
(スペアタイヤ) 応急用を確認。

1. 自動車検査証写

令和 2年 3月 9日

東京運輸支局長

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用	車 体 の 形 状			
品川 300 て 7337	平成 27年 3月 11日	平成 27年 3月	普通 乗用	自家用	箱型	車 両 重 量		車 両 総 重 量	
車 名	乗 車 定 員		最 大 積 載 量	車 両 重 量		車 両 総 重 量			
ハヤブサ	5 人		- kg	1420 kg		1695 kg			
車 台 番 号	長 さ	幅	高 さ	前 軸 重	後 軸 重	後 軸 重	後 軸 重		
JA300-131566	470 cm	171 cm	139 cm	790 kg	- kg	- kg	630 kg		
型 式	原 動 機 の 型 式	総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 類	型式指定番号	類別区分番号				
ABC-JA300	3JM	2.49 L	ガソリン	07028	0035				
所有者の氏名又は名称	〇〇自動車販売								
所有者の住所	東京都港区新橋△丁目△-△								
使用者の氏名又は名称	査定太郎								
使用者の住所	東京都港区新橋△丁目△								
使用の本拠の位置	* * *								
有効期間の満了する日	令和 4年 3月 10日								
備 考	〔品川〕 継続検査 〔走行距離計表示値〕 27,600km (令和 2年 3月 9日) 以下余白								