

## 実技査定(机上)練習問題〔国産小型乗用車〕

[A210202]

支 所 名	受験番号	氏 名
支所		

- この実技問題は、加減点基準を使用し、実車を想定して行う机上査定です。
- 下記の自動車検査証写(架空のもの)と、車両状態を表した設問に従って、カーチェックシート(解答用紙)を仕上げなさい。
- 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
- 加減点の点数は、加減点基準収載の数値を使用して解答なさい。
- 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点を1,000円として計算なさい。
- 査定年月日は、令和 4年 6月 19日としなさい。

## 2. 車両状態設定事項

- この車は国産乗用車で、クラス区分はⅡクラスとする。
- この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ・アルミホイール付きオートマチックミッション車の価格である。
- この車の自賠責保険期間は、令和 2年 10月 25日～令和 4年 10月 25日である。
- この車の走行キロ数は、24,972kmである。
- 保証書、整備手帳は備え付けられていたが、取扱説明書の確認はできなかった。
- 定期点検整備記録簿により、次の通り法定 1年点検整備を受けていることを確認した。  
定期点検実施年月日 令和 3年 10月 10日 点検時走行キロ数 21,403km
- 室内はルームクリーニングを必要とする汚れがある。
- 内装はルームクリーニング以外に減点する箇所はない。
- オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(HDD)とフロントカメラ1個、バックカメラ1個が装備されている。
- バッテリー(1個)の機能が低下しており、交換を要する。
- 右フロントドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みが離れて2カ所ある。
- 右電動ドアミラー(ウインカー付、電動格納式)のカバー部に塗装修理が可能な3cmの線傷がある。
- フロントバンパ(一本もの)の左コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- フロントガラス(カラーガラス・被害軽減ブレーキカメラ付)に、爪の引っかかるワイパー傷がある。
- ルーフに、1cm以上カードサイズ未満の凹みが離れて3カ所ある。
- 左リヤドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷と、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みが離れてある。
- 左リヤフェンダに、1cm以上カードサイズ未満の塗装を要する線傷が離れて2カ所ある。
- リヤエンドパネルからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる板金修理跡がある。
- ステアリングギヤボックスよりオイルがもれており、修理を要する。
- 正規のタイヤ(215/60R16 89H)が装着されており、残り溝は次の通りである。  
前 (左) 5mm (右) 4mm  
後 (左) 7mm (右) 6mm (スペアタイヤ) 応急用を確認。
- 右リヤのアルミホイールにうすいすり傷がある。

## 1. 自動車検査証写

令和 2年 10月 19日

東京運輸支局長

## 自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用	車 体 の 形 状			
品川 300 て 6245	平成 29年 10月 25日	平成 29年 10月	普通	乗用	自家用	箱型			
車 名	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量					
ハヤブサ	5人	- kg	1420 kg	1695 kg					
車 台 番 号	長 さ	幅	高 さ	前軸重	前後軸重	後軸重	後後軸重		
JA300-131566	470 cm	171 cm	139 cm	790 kg	- kg	- kg	630 kg		
型 式	原 動 機 の 型 式	総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 類	型式指定番号	類別区分番号				
ABC-JA300	3JM	2.49 L	ガソリン	09028	0034				
所有者の氏名又は名称	〇〇自動車販売								
所有者の住所	東京都港区新橋△丁目△-△								
使用者の氏名又は名称	査定太郎								
使用者の住所	東京都港区新橋△丁目△								
使用の本拠の位置	* * *								
有効期間の満了する日	令和 4年 10月 24日								
備 考	〔品川〕継続検査 〔走行距離計表示値〕 16,000km (令和 2年 10月 19日) 以下余白								